

LA NAZIONE

.. 18

VOLTERRA / VAL DI CECINA

LA NAZIONE MERCOLEDÌ 11 MARZO 2009



Arsenico, nichel e antimonio nell'acqua a Montecatini: indagini in corso

INDAGINI e analisi in corso da parte di Asa sulla presenza di arsenico, nichel e antimonio nella rete idrica della frazione della Sassa, nel comune di Montecatini Val di Cecina.

«Fino ad oggi — fa sapere l'azienda idrica — la presenza delle sostanze era stata regolarmente tenuta sotto monitoraggio sia dai tecnici Asa che da Usl e non erano emerse anomalie. Riteniamo che la variazione improvvisa della qualità dell'acqua sia associabile alle piogge intense e a una variazione della circolazione delle acque di sorgente». La sorgente inquinante del Giuncaio è

stata messa immediatamente allo scarico non appena arrivata la segnalazione dell'Asl ed è stata integrata l'erogazione in rete di acqua proveniente dai pozzi. «Le manovre eseguite — continua Asa — hanno permesso una immediata diminuzione dei valori riscontrati nell'acquedotto attraverso il sistema di miscelazione nei serbatoi.

Sono inoltre in corso le analisi di verifica della rete e gli accertamenti sull'origine del fenomeno. Entro i prossimi giorni l'azienda definirà un piano

d'emergenza straordinario di concerto col Comune di Montecatini Val di Cecina». Dall'azienda arrivano anche le

scuse «per gli inconvenienti e garantisce il massimo impegno nel risolvere tali anomalie il più celermente possibile».

Nella piazzetta della Sassa il Comune di Montecatini, in accordo con Asa, ha installato una autobotte a disposizione dei cittadini. Comunque, vista la ampia disponibilità di pozzi nella zona, la situazione non è di emergenza.

AIUTO
Un'autobotte è stata piazzata alla Sassa da Comune e Asa